福島県立美術館放射線測定結果（館内）



平成23年9月14日測定

μSv/h

番号	測定場所	測定結果
	【美術館1階】	
1	玄関	0.13
2	エントランスホール奥	0,10
3	企画展示室A1	0.05
4	企画展示室A2	0.05
5	企画展示室A3	0.06
6	企画展示室B	0.07
7	実習室	0.15
8	講義室	0.07
9	講堂	0.06
	【美術館2階】	
10	常設展示室A	0.08
11	常設展示室B	0,10
12	常設展示室C	0.10
13	常設展示室D	0.10

測定地点：床上（地上）1m

福島県立美術館放射線測定結果（屋外）



平成23年9月14日測定

μSv/h

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.85
2	駐輪場脇通路	1.07
3	日本庭園入口通路	1.59
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.03
5	濾過池脇芝生中央	1.74
6	落水池西側芝生中央	1.81
7	レジェ作品設置芝生中央	2.03
8	玄関西側芝生中央	2.10
9	美術館西側芝生中央	2.09
10	日本庭園南側芝生中央	2.09
11	日本庭園東屋下	1.51
12	日本庭園東側林中央	2.14
13	日本庭園北側芝生中央	2.08
14	日本庭園西側林中央	1.55
15	日本庭園取水口付近林	1.65
16	駐車場中央	1.02
17	西側駐輪場	0.33
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.66

測定地点：地上1ｍ