



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成24年5月18日測定

【2階】



【1階】




$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.13
2	エントランスホール奥	0.11
3	企画展示室A-1	0.05
4	企画展示室A-2	0.04
5	企画展示室A-3	0.06
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.13
8	講義室	0.07
9	講堂	0.07
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.06
11	常設展示室B	0.07
12	常設展示室C	0.08
13	常設展示室D	0.08

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)



平成24年5月18日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.47
2	駐輪場脇通路	0.57
3	日本庭園入口通路	1.08
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.61
5	濾過池脇芝生中央	0.31
6	落水池西側芝生中央	0.17
7	レジェ作品設置芝生中央	0.32
8	玄関西側芝生中央	0.17
9	美術館西側芝生中央	0.29
10	日本庭園南側芝生中央	0.44
11	日本庭園東屋下	0.71
12	日本庭園東側林中央	0.36
13	日本庭園北側芝生中央	0.47
14	日本庭園西側林中央	1.27
15	日本庭園取水口付近林	1.25
16	駐車場中央	0.63
17	西側駐輪場	0.35
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.35

測定地点:地上1m