



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

【2階】



【1階】




令和5年4月14日測定

| 番号      | 測定場所       | 測定結果<br>$\mu\text{Sv/h}$ |
|---------|------------|--------------------------|
| 【美術館1階】 |            |                          |
| 1       | エントランスホール奥 | 0.08                     |
| 2       | 企画展示室A-1   |                          |
| 3       | 企画展示室A-2   |                          |
| 4       | 企画展示室A-3   | 0.05                     |
| 5       | 企画展示室B     |                          |
| 6       | 実習室        |                          |
| 7       | 講義室        |                          |
| 8       | 講堂         |                          |
| 【美術館2階】 |            |                          |
| 9       | 常設展示室A     |                          |
| 10      | 常設展示室B     | 0.04                     |
| 11      | 常設展示室C     |                          |
| 12      | 常設展示室D     |                          |

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)



令和5年4月14日測定

$\mu\text{Sv/h}$

| 番号 | 測定場所        | 測定結果 |
|----|-------------|------|
| 1  | 正面玄関付近      | 0.07 |
| 2  | 落水池西側芝生付近   |      |
| 3  | 美術館西側芝生付近   |      |
| 4  | 正面玄関前彫刻作品付近 | 0.09 |
| 5  | 玄関東側芝生中央    |      |
| 6  | レジェ作品設置芝生中央 |      |
| 7  | 日本庭園東屋下     | 0.06 |
| 8  | 濾過池西側通路     | 0.06 |
| 9  | 西側駐輪場       | 0.06 |
| 10 | 駐車場中央       |      |

測定地点: 地上1m